

Omklädningsrum i Gylle.

Efter besök vid klubblokaler i Gylle har följande åtgärdsprogram tagits fram. Åtgärder redovisas i kostnadsbedömning och en prioriteringsordning stakas ut.

1. Byte tak eternit till betongtakpannor.	240 000:-
2. Byte samtliga fönster och fönsterdörrar.	130 000:-
3. Foga om fasadtegel.	130 000:-
4. Byte tegel vid skorsten, söndervittrad sten inklusive plåtarbete	55 000:-
5. Ny dränering runt byggnad inklusive porodrän längs med källarvägg.	170 000:-
6. Vid schaktningsarbeten kring hus passa på att byta virke på trä/ståltrappor till plan över källare mot nytt och rostskydda stålkonstruktion.	40 000:-
7. Laga källarväggar och väggar av betong till trappor ner i källare.	50 000:-
8. Ventilation i källare bristfälligt underhållen samt troligtvis för liten kapacitet för att ventilerar ut fuktig luft i källare.	
9. Temperatur i källare bör ligga runt 20 grader.	
10. Åtgärda mögel påväxt i brukfog mellan kakelplattor och i tak.	
11. Slipa ner felaktig färg från väggar samt måla om nere i källare, Inklusive demontering och återmontering av listverk.	190 000:-
12. Rostskyddsmåla stål i källare.	5 000:-
13. Spricka mellan hålkäl och massagolv i duschrum. Slipa och lägga nytt Golv.	185 000:-
14. Byte kakel i källare, bom på flertal platser.	100 000:-

Att tänka på:

1. Göra gavel mot norr underhållsfri plåtas in, kanske detsamma för underslag ca 40 m.	91 000:-
2. Byte 5 styck ytterdörrar.	55 000:-
3. Lukt plan 1 vart kommer den från? Förstörande åtgärder krävs för vidare undersökning.	