



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Trelleborg

Ansökan/Beslut om medgivande för sotning av egen anläggning

Uppgifter om ägare och fastighet					
Namn		Personnummer		Fastighetsbeteckning	
Michael Remen		611227-3930		Torsbög 1:13	
Adress		Postnummer	Ort	Telefon bostad	Telefon arbete
Fjerdingslövsbyväg 103-0		23191	Trelleborg	0708-177112	0708-177112
Uppgifter om sotningsobjekt					Ifylls av myndigheten
Objekt	Fabrikat	Typ	Tillverkningsår	Bränsleslag	Sotningsfrist
1	Nordica	Ved SPIS	2008	Ved	181120
2	Caminetti	Braskamin	2008	Ved	181120
Ägarens kompetens					Bilaga
Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga)					
Michael Remen					
721 0708-177112					
Teknisk utrustning för sotning					
Utrustning / Redskap				Tillgång till	Avser köpa
VISP/Lamm Sugaren					
Ägarens underskrift		Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga.			
Ort	Datum	Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för sotningen av de objekt som jag erhåller medgivande för och att jag är skyldig att sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt.			
Trelleborg	181228	Utförda sotningar skall dokumenteras i särskild liggare som skall kunna uppvisas vid brandskyddskontroll.			
Underskrift		Brandskyddskontroll av objekten i denna ansökan kommer att göras av, den av Räddningsnämnden utsedde, skorstensfejarmästaren i enlighet med de frister som anges i Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS 2003:11)			
Michael Remen					
Namnförtydligande					
Michael Remen					
Skorstensfejarmästarens yttrande		Myndighetens beslut			
<input type="checkbox"/> Tillstyrks	<input type="checkbox"/> Avstyrks	<input checked="" type="checkbox"/> Beviljas <input type="checkbox"/> Avslås (motivering och besvärshänvisning bifogas)			
Ort	Datum	Ort	Datum		
		Trelleborg	2018-12-28		
Kommentar		Kommentar			
		Medgivande enligt detta beslut gäller tills vidare men kan återkallas om det vid en brandskyddskontroll, regelbunden eller särskild, visar sig att sotningen inte blivit utförd på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet upphör automatiskt vid ägarbyte.			
Underskrift		Underskrift			
Namnförtydligande		Beslutande enligt delegation			
		Räddningschef			



SIMAB Sotarna i Skåne AB

Sotarhuset
Vevaxelgatan 28
212 41 Malmö

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2018-11-20

Diarienummer

13898-560921-1-1

Utfärdare

SIMAB

Vevaxelgatan 28
212 41 Malmö
0410-44 280

Adressat

Mikael Remon
Fjärdingslövs Byaväg 103-0
23191 Trelleborg

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Torshög 1:13 Fjärdingslöv (Gamla affären)	Mikael Remon Fjärdingslövs Byaväg 103-0 23191 Trelleborg	Mikael Remon Fjärdingslövs Byaväg 103-0 23191 Trelleborg
Fastighetsadress		
Fjärdingslövs Byaväg 103-0		
Kontrolldatum		
2018-11-20		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin - Sekundär	Caminetti Primavera 2001	Första våningen	Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		312 veckor	2018-11-20

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegel Glidgjutten	Södra Skorstenen

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
6.40	Loggbok Saknas. Även ett medgivande från kommunen att låta annan entreprenör sota.	1
1.40	Skorstensanslutning Otät, packning fyller ingen funktion.	1

Övrig upplysning

En ansökan om att få sotat av annan entreprenör sk. egenstötning skall lämnas in till Trelleborgs kommun snarast. Vid denna brandskyddskontroll har undertecknad kontrollerat att Entreprenör Söderslotts Sotab utfört sotning på rökkanal samt eldstad på godtagbart sätt.

Brandskyddskontrollant

Dennis Krisby

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamöverskning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstöt.	
1,50 Reglerturströling		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, Innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedan på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



SIMAB Sotarna i Skåne AB

Sotarhuset
Vevaxelgatan 28
212 41 Malmö

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum

2018-11-20

Diarienummer

13898-560921-2-1

Utfärdare

SIMAB

Vevaxelgatan 28
212 41 Malmö
0410-44 280

Adressat

Mikael Remon
Fjärdingslövs Byaväg 103-0
23191 Trelleborg

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Torshög 1:13 Fjärdingslöv (Gamla affären)	Mikael Remon Fjärdingslövs Byaväg 103-0 23191 Trelleborg	Mikael Remon Fjärdingslövs Byaväg 103-0 23191 Trelleborg
Fastighetsadress		
Fjärdingslövs Byaväg 103-0		
Kontrolldatum		
2018-11-20		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis - Primär	Vedspis Nordica	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast soad
Ved		156 veckor	2018-11-20

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegel Glidgjut	Södra skorstenen

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
6.40	Loggbok Saknas. Även ett medgivande från kommunen att låta annan entreprenör sota.	1

Övrig upplysning

En ansökan om att få sotat av annan entreprenör sk. egensothning skall lämnas in till Trelleborgs kommun snarast. Vid denna brandskyddskontroll har undertecknad kontrollerat att Entreprenör Söderslätts Sotab utfört sotning på rökkanal samt eldstad på godtagbart sätt.

Brandskyddskontrollant

Dennis Krisby

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppställning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamöversvakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Rostprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensoth.	
1,50 Reglentrusling		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innehållande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.